

Fotocollage 2 Gevel

MJOP VvE Hobbemakade 28 Amsterdam



Foto 1: Overzicht voorgevel



Foto 2: Overzicht ged. achtergevel



Foto 3: Gooten dakrandbetimmering vertoont houtrot



Foto 4: Schuin dakvlak vertoont openingen singels



Foto 5: Dakrandbetimmering achtergevel vertoont houtrot



Foto 6: Houten hekwerken vertonen houtrot