



Omgevingsdienst
Veluwe IJssel

AANVRAAGFORMULIER BODEMINFORMATIE GEMEENTE APELDOORN, BRUMMEN EN EPE

GEGEVENS AANVRAGER

Bedrijf/instelling	Heuvelrug notarissen
Adres (geen postbusnummer)	Oeverstraat 6
Postcode en plaats	3961 AN wijk bij Duurstede
Telefoonnummer	0343-522634
e-mail	Wijkbijduurstede@heuvelrugnotarissen.nl

LOCATIE-GEGEVENS

Naam locatie	Malkenschoten 5A en 5B
Postcode en plaats	7333 NL Apeldoorn
Kadastrale gemeente	Apeldoorn
Sectie	AD
Nummer	4461

GEVRAAGDE INFORMATIE

Hieronder kunt u invullen welke informatie u wenst.

BODEMINFORMATIE

In ons bodeminformatiesysteem is informatie opgenomen over het aangeven perceel.

In ons bodeminformatiesysteem is het volgende onderzoek bekend over deze locatie:

Naam onderzoek: Verkennend onderzoek NEN 5740 Malkenschoten 5

Adviesbureau: Boluwa & Partner BV

Kenmerk: 07006

Datum onderzoek: 09-02-2007

Resultaten onderzoek:

- bovengrond: Zink, PAK > streefwaarde
- ondergrond: -
- grondwater: Arseen > Interventiewaarde, Cadmium, Chroom, Zink > streefwaarde

Conclusie: Sterk verhoogde waarde Arseen, Licht verhoogde waarde Cadmium, Chroom en Zink in het grondwater. De bovengrond heeft licht verhoogde waarden Zink en PAK.

Naam onderzoek: Malkenschoten 5

Adviesbureau: Syncera De Straat

Kenmerk: HOMERIS-locatie: C0200001787

Datum onderzoek: 30-03-2005

Conclusie: De automotorensloperij en de houtwarenindustrie in de KvK-inschrijving zijn niet bevestigd door de andere geraadpleegde bronnen en er wordt vanuitgegaan dat deze niet op de locatie hebben gezeten; Het autoreparatiebedrijf is nog niet voldoende onderzocht.

Naam onderzoek: Gecombineerd verkennend bodemonderzoek op een locatie aan Malkenschoten 5 te Apeldoorn

Adviesbureau: Boluwa Eco Systems

Kenmerk: 99292
Datum onderzoek: 01-10-1999
Resultaten onderzoek:
- bovengrond:
- ondergrond:
- grondwater:

Conclusie:

Ook over direct aangrenzende percelen is informatie opgenomen:
Naam onderzoek: Verkennend bodemonderzoek op een locatie aan de Malkenschoten 3 a
Adviesbureau: BOLUWA Ecosystems BV
Kenmerk: 16152

Datum onderzoek: 25-08-2016
Resultaten onderzoek:
- bovengrond: PCB, PAK, minerale olie >achtergrondwaarde
- ondergrond: -
- grondwater: Barium, Molybdeen en dichloorpropanen.

Conclusie: Enkel licht verhoogde waardes PCB, PAK Minerale olie gemeten in de bovengrond.

INFORMATIE BEDRIJVENBESTAND

Uit het bedrijvenbestand (bedrijven die vallen onder de Omgevingswet) blijkt dat op de locatie geen bedrijven gevestigd zijn of gevestigd zijn geweest.

ONDERGRONDSE TANKS

Voor zover bij ons bekend zijn op de locatie geen ondergrondse tanks aanwezig of aanwezig geweest.

ASBEST

Op basis van de asbestkaart van Provincie Gelderland is er een kleine kans op het aantreffen van asbest in de bodem op deze locatie.

OVERIG

- Op het digitale bodemloket (www.bodemloket.nl) kunt u de overige bekende bodeminformatie (bijvoorbeeld van de provincie Gelderland) raadplegen.
- Op <http://kaarten.gelderland.nl/> vindt u onder meer de Asbestkaart. Hier kunt u vinden wat de verwachte kans is op het voorkomen van asbest in de bodem.

Ingevuld door: J.C.M. van Helvoort
Datum: 18-01-2019

LEGESKOSTEN

- Gemeente Apeldoorn:
Voor het verstrekken van bodeminformatie worden géén legeskosten in rekening gebracht.
Bodemonderzoeksrapporten zijn, indien nog niet digitaal beschikbaar, tegen leges digitaal op te vragen:
< 6 kopieën: €0,00
6 t/m 13 kopieën €4,75 en
> 13 kopieën, per kopie €0,35.
Rapporten die al wel digitaal beschikbaar zijn kunnen kosteloos worden opgevraagd.

Legeskosten hoeft u niet zelf over te maken. Hiervoor ontvangt u een aanslag.

VERZENDEN

U kunt dit aanvraagformulier ingevuld en als WORD-bestand mailen naar info@ovij.nl. U krijgt het ingevulde formulier retour op het vermelde e-mailadres.

DISCLAIMER

Hoewel de gegevens met de meeste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen, zijn de gemeenten en de omgevingsdienst niet aansprakelijk voor afwijkingen en/of onjuistheden in de informatieverstrekking.

Versie april 2018