



Aanvraag bodeminformatie

Zaaknummer 1048982
Datum 14-03-2018
EHerkenning Ja

1 Uw bedrijfsgegevens

Naam bedrijf/organisatie CMS Derks Star Busmann
KvK-nummer 30201194
Straat Parnassusweg 737
Postcode/Plaats 1077 DG Amsterdam

Bezoekadres
Stadswinkel Centrum
Sporlaan 181
Stadswinkel Noord
Wagnerplein 101

2 Contactpersoon

Naam E.D. Berkholst
Geslacht Vrouw
Telefoonnummer 0203016287
E-mailadres eveline.berkholst@cms-dsb.com

Stadswinkel Reeshof
Ketelhavenstraat 91
Stadswinkel Berkel-Enschot
Trappistinnentuin 77, Ons
Koningsoord (alleen ma/wo/vr)

3 Onderzoekslocatie

Straat Schoorstraat 13
Postcode/plaats 5071RA Udenhout

Stadswinkel Udenhout
Tongerloplein 15
Werk en Inkomen
Burgemeester Broeklaan 1680

4 Beschikbare bodemgegevens onderzoekslocatie

Door de gemeente Tilburg is voor bovenstaande onderzoekslocatie een archiefonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit het raadplegen van bronnen die aanwezig zijn bij de gemeente. De informatie wordt niet geïnterpreteerd. Het is slechts een weergave van de op dit moment beschikbare informatie. Niet alle (ondergrondse) tanks zijn geregistreerd bij de gemeente.

Bodemonderzoek Op de onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
(Voormalige) (bedrijfs)activiteiten Op de onderzoekslocatie zijn geen bedrijfsactiviteiten bekend.
Tanks Op de onderzoekslocatie zijn geen tanks aanwezig (geweest).

Bouwen, vergunningen
Koningsplein 9
Gemeentelijk Incasso Bureau
Koningsplein 8

Postadres
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Telefoon
14 013

5 Beschikbare bodemgegevens omgeving onderzoekslocatie

Wij verzamelen relevante van het betreffende perceel en van omliggende percelen. Het kan dus zo zijn dat van de desbetreffende onderzoekslocatie geen informatie voorhanden is maar van nabij gelegen percelen wel. Binnen een straal van 50 meter vanaf de onderzoekslocatie geven wij de gevonden informatie weer.

Bodemonderzoeken Locatie: AA085500953 (SCHOORSTRAAT 4 UDENHOUT (LDB-tabel import)).
- ASB - asbest onderzoek NEN 5707
- Historisch onderzoek
- Pre-HO
- Verkennend onderzoek NEN 5740
-
Finabo code: 153533.
Locatie: AA085511484 (SCHOORSTRAAT 9 5071RA UDENHOUT (LDB-tabel import)).
- Indicatief onderzoek

- Pre-HO

Finabo code: 162911.

Archiefnummer: B-2037-2286, V-2020-1264, V-2020-1260, B-2037-2085.

Locatie: AA085511485 (SCHOORSTRAAT 11 5071RA UDENHOUT (LDB-tabel import)).

- Pre-HO

- Verkennend onderzoek NEN 5740

Finabo code: 162912.

Archiefnummer: B-2037-2286, V-2020-1264, V-2020-1260, B-2037-2085.

Locatie: AA085515335 (SLIMSTRAAT 16-24 UDENHOUT).

- Historisch onderzoek

- Verkennend onderzoek NVN 5740

Finabo code: 303927.

Archiefnummer: B-2037-550, B-2027-5423.

Locatie: AA085515457 (SCHOORSTRAAT UDENHOUT).

- Verkennend onderzoek NEN 5740

Finabo code: 304062.

Archiefnummer: B-2027-2694.

(Voormalige) (bedrijfs)activiteiten

Locatie: AA085500953 (SCHOORSTRAAT 4 UDENHOUT (LDB-tabel import)).

Finabo code: 153533.

Locatie: AA085511484 (SCHOORSTRAAT 9 5071RA UDENHOUT (LDB-tabel import)).

Finabo code: 162911.

- onbekend

Locatie: AA085511485 (SCHOORSTRAAT 11 5071RA UDENHOUT (LDB-tabel import)).

Finabo code: 162912.

- onbekend

Locatie: AA085515335 (SLIMSTRAAT 16-24 UDENHOUT).

Finabo code: 303927.

- onverdachte activiteit

- loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf

- brandstoffendetailhandel (vloeibaar)

Locatie: AA085515457 (SCHOORSTRAAT UDENHOUT).

Finabo code: 304062.

- schietbaan (particuliere vereniging)

Dossier nummer: L-2010-06565.

Naam: ASVZ, locatie Vincentius.

Adres: Schoorstraat 4 , 5071RA Udenhout.

CBI omschrijving: Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen,

Dossier nummer: L-2010-07923.

Naam: VAN ERP-VAN IERSEL.

Adres: Schoorstraat 11 , 5071RA Udenhout.

CBI omschrijving: ,

Tanks

Locatie : Ondergrondse tank(s) (L-2010-06565)

Adres : Schoorstraat 4 5071RA Udenhout

Volume : 1500

Status : Buiten gebruik

Inhoud : Hbo

Ligging : Ondergronds

Memo : Type tank: Bedrijfsmatige tank

Ligging: Onder bestrating van voorterrein, rechts van entre
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: In gazon voor werkplaats.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Wijze sanering: Gevuld met zand
KIWA saneringscertificaat: Nee
Verontreiniging: Onbekend
Hergesaneerd: Ja
Datum hersanering: 21-03-1996
Wijze hersanering: Verwijderen
KIWA certificaat hersanering: Ja
Verontreiniging bij hersanering aangetroffen: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Gedeeltelijk onder fundering gebouw.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Gevuld met zand
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Nee
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 07-05-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Aan voorzijde werkplaats.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Nee
Actie Tankslag: 0

Locatie : Ondergrondse tank(s) (L-2010-06565)
Adres : Schoorstraat 4 5071RA Udenhout
Volume : 30000

Status : Buiten gebruik
Inhoud : Hbo
Ligging : Ondergronds
Memo : Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Onder bestrating van voorterrein, rechts van entre
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: In gazon voor werkplaats.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Wijze sanering: Gevuld met zand
KIWA saneringscertificaat: Nee
Verontreiniging: Onbekend
Hergesaneerd: Ja
Datum hersanering: 21-03-1996
Wijze hersanering: Verwijderen
KIWA certificaat hersanering: Ja
Verontreiniging bij hersanering aangetroffen: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Gedeeltelijk onder fundering gebouw.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Gevuld met zand
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Nee
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 07-05-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Aan voorzijde werkplaats.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Nee

Actie Tankslag: 0
Locatie : Ondergrondse tank(s) (L-2010-06565)
Adres : Schoorstraat 4 5071RA Udenhout
Volume : 12000
Status : Buiten gebruik
Inhoud : Hbo
Ligging : Ondergronds
Memo : Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Onder bestrating van voorterrein, rechts van entre
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: In gazon voor werkplaats.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Wijze sanering: Gevuld met zand
KIWA saneringscertificaat: Nee
Verontreiniging: Onbekend
Hergesaneerd: Ja
Datum hersanering: 21-03-1996
Wijze hersanering: Verwijderen
KIWA certificaat hersanering: Ja
Verontreiniging bij hersanering aangetroffen: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Gedeeltelijk onder fundering gebouw.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Gevuld met zand
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Nee
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 07-05-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Aan voorzijde werkplaats.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja

Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Nee
Actie Tankslag: 0
Locatie : Ondergrondse tank(s) (L-2010-06565)
Adres : Schoorstraat 4 5071RA Udenhout
Volume : 3000
Status : Buiten gebruik
Inhoud : Hbo
Ligging : Ondergronds
Memo : Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Onder bestrating van voorterrein, rechts van entre
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: In gazon voor werkplaats.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Wijze sanering: Gevuld met zand
KIWA saneringscertificaat: Nee
Verontreiniging: Onbekend
Hergesaneerd: Ja
Datum hersanering: 21-03-1996
Wijze hersanering: Verwijderen
KIWA certificaat hersanering: Ja
Verontreiniging bij hersanering aangetroffen: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Gedeeltelijk onder fundering gebouw.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Gevuld met zand
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Nee
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 07-05-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Aan voorzijde werkplaats.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Nee
Actie Tankslag: 0
Locatie : Ondergrondse tank(s) (L-2010-06565)
Adres : Schoorstraat 4 5071RA Udenhout
Volume : 20000
Status : Buiten gebruik
Inhoud : Hbo
Ligging : Ondergronds
Memo : Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Onder bestrating van voorterrein, rechts van entre
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: In gazon voor werkplaats.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Wijze sanering: Gevuld met zand
KIWA saneringscertificaat: Nee
Verontreiniging: Onbekend
Hergesaneerd: Ja
Datum hersanering: 21-03-1996
Wijze hersanering: Verwijderen
KIWA certificaat hersanering: Ja
Verontreiniging bij hersanering aangetroffen: Ja
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Ligging: Gedeeltelijk onder fundering gebouw.
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 21-03-1996
Wijze sanering: Gevuld met zand
KIWA saneringscertificaat: Ja
Verontreiniging: Nee
Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank
Tank nog in gebruik: Nee
Tank gesaneerd: Ja
Datum sanering: 07-05-1996
Wijze sanering: Tank verwijderd

KIWA saneringscertificaat: Ja

Verontreiniging: Ja

Actie Tankslag: 0

Type tank: Bedrijfsmatige tank

Ligging: Aan voorzijde werkplaats.

Tank nog in gebruik: Nee

Tank gesaneerd: Ja

Datum sanering: 21-03-1996

Wijze sanering: Tank verwijderd

KIWA saneringscertificaat: Ja

Verontreiniging: Nee

Actie Tankslag: 0

Locatie : Bovengrondse tank(s) (L-2010-06565)

Adres : Schoorstraat 4 5071RA Udenhout

Volume : 1000

Status : In gebruik

Inhoud : Lpg

Ligging : Bovengronds

Memo : GASOLIE

Locatie : Ondergrondse tank(s) (L-2010-07923)

Adres : Schoorstraat 11 5071RA Udenhout

Volume : 6000

Status : Buiten gebruik

Inhoud : Hbo

Ligging : Ondergronds

Memo : Type tank: Particuliere tank

Tank nog in gebruik: Nee

Tank gesaneerd: Ja

Datum sanering: 27-07-1992

Wijze sanering: Gevuld met zand

KIWA saneringscertificaat: Ja

Verontreiniging: Nee

Actie Tankslag: 0

6 Overzichtskaat

In de omgeving kan vroeger een sloot hebben gelegen. Deze herkent u aan de blauwe markering op de kaart. De exacte locatie van de sloot kan 10 meter naar weerszijden afwijken. Dit verdacht gebied waarbinnen de sloot kan liggen is weergegeven op de kaart. Op de bodem van een voormalige sloot kan (sterk) verontreinigd slib liggen. Ook kan de sloot gedempt zijn met onbekend materiaal. Dit heet slootdemping. Gewoonlijk levert dit geen problemen op, maar bij bouwwerkzaamheden kan de gemeente een bodemonderzoek verlangen. Als de grond verontreinigd is, moet deze naar een erkend verwerker worden afgevoerd. Als er een slootdemping bij uw locatie ligt, is het verstandig om even contact op te nemen met het Bodeminformatiepunt, bodeminformatiepunt@tilburg.nl. Mocht de blauwe markering op het kaartje ontbreken dan is er geen sloot bekend bij de gemeente.



7 Opmerkingen

Bovenstaande informatie is verkregen op basis van de bij de gemeente Tilburg bekende gegevens. De gemeente-, bouw-, en slooparchieven zijn hierbij niet geraadpleegd. Niet alle uitgevoerde onderzoeken zijn daadwerkelijk geregistreerd bij de gemeente. Denk hierbij aan onderzoeken die zijn uitgevoerd voor eigen gebruik (bijv. door bedrijven en particulieren bij aan- en verkoopssituaties). Niet alle (ondergrondse) tanks zijn geregistreerd bij de gemeente Tilburg. Tanks die voor 1993 zijn gesaneerd zijn alleen inwendig gecontroleerd en in de meeste gevallen gereinigd. De bodem rond de tank is niet op verontreiniging gecontroleerd. Een van voor 1993 afgegeven kiwacertificaat heeft dan ook alleen betrekking op de inwendige reiniging en afvulling van de tank. Hierdoor worden tanks van voor 1993 beschouwd als potentieel verdachte locaties voor bodemverontreiniging. Resultaten van (toekomstig) bodemonderzoek kunnen voor registratie worden aangeboden aan het bevoegd gezag. Alleen indien er van de onderzoekslocatie een recent onderzoek volgens de geldende norm aanwezig is kan er vanuit worden gegaan dat de bodemkwaliteit van de locatie bekend is.

8 Inzage

De hiervoor genoemde bodemdossiers kunt u op afspraak bij de gemeente inzien. Stuur hiervoor een e-mail naar bodeminformatiepunt@tilburg.nl onder vermelding van de betreffende Archiefnummers en Finabo codes en Locatienummers.