


## Bodem informatie: Fitnesspad 1 te Spijkenisse



De informatie voor zover deze specifiek door DCMR is aangetekend bij het onderhavige registergoed is deels toegevoegd en volledig in te zien op het internet; informatie omtrent van de naastgelegen en overige nabij gelegen percelen is in te zien op het internet (zie link <http://dcmr.gisinternet.nl/>).

1.

Plaatweg, Oostbroeksedijk

Adres	Plaatweg, Oostbroeksedijk Plaatweg Spijkenisse (Nissewaard)
Beoordeling verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg	Voldoende onderzocht

Rapporten

- [Basis](#)
- [Details](#)

Datum	Soort onderzoek	Adviesbureau	Rapportnummer		
1 03-10-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740	MOS	(niet downloadbaar)		
2 06-02-1992	Indicatief onderzoek	MOS	(niet downloadbaar)		
Asbest	Vervolg	Max. overschrijding grond	Max. overschrijding grondwater	Max. overschrijding samenstellingswaarden Besluit bodemkwaliteit	Max. overschrijding bodemkwaliteitskaart
1		<aw< td=""></aw<>			
2					

2.

Plaatweg 2 (Sportpark Oostbroek, ged.)

Adres	Plaatweg 2 (Sportpark Oostbroek, ged.) Plaatweg 2 3202LB Spijkenisse (Nissewaard)
Beoordeling verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg	Voldoende onderzocht

Rapporten

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Basis</a></li> <li>• <a href="#">Details</a></li> </ul>
--

Datum	Soort onderzoek	Adviesbureau	Rapportnummer		
1 13-04-2004	Indicatief onderzoek	MOS Grondmechanica	- (niet downloadbaar)		
Asbest	Vervolg	Max. overschrijding grond	Max. overschrijding grondwater	Max. overschrijding samenstellingswaarden Besluit bodemkwaliteit	Max. overschrijding bodemkwaliteitskaart
1 Onbekend		W			