

Datum afdruk: 05-07-2019

Waarschuwing:

Dit rapport geeft de resultaten weer van uw zoekopdracht. Alleen de door u gekozen thema's worden getoond.

De zoekopdracht is gebaseerd op een punt en niet op een vlak. Dit kan betekenen dat er (meer) relevante resultaten zijn voor het door u gezochte adres die niet automatisch zijn geselecteerd.

Selecteer in dat geval op de kaart de items handmatig en maak een nieuw of extra rapport.

<http://www.dcmr.nl/proclaimer>

Bodem informatie

(Ondergrondse) tanks

Onderzoekslocaties

Vergunningen / Meldingen

Vergunningen (definitief)


Meldingen

(Ondergrondse) tanks



Geen data gevonden voor (ondergrondse) tanks

Onderzoekslocaties



L2Fiber Kralingen cluster 1 (aanleg glasvezel) (AA059931748)

Adres	L2Fiber Kralingen cluster 1 (aanleg glasvezel) Gerdesiaweg Rotterdam (Rotterdam)
Beoordeling verontreiniging	
Vervolg	

Rapporten

Datum	Soort onderzoek	Adviesbureau	Rapportnummer
1 21-06-2019	Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)	BK Ingenieurs bv	9999623420
2 21-06-2019	Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)	BK Ingenieurs bv	9999623472
3 21-06-2019	Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)	BK Ingenieurs bv	9999623453

Vergunningen (definitief)



Geen data gevonden voor vergunningen (definitief)

Meldingen



Geen data gevonden voor meldingen