




## Rapport Bodemloket

Geen locatiecode

OR: Moerwijk-Noord Den Haag (3140000)

Datum: 22-10-2019



### Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg  
Besluit Bodemkwaliteit

## Inhoud

### 1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

### 2 Disclaimer

## 1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

### 1.1 Administratieve gegevens

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locatienaam:                             | OR: Moerwijk-Noord Den Haag (3140000) |
| Identificatiecode volgens bevoegd gezag: |                                       |
| Locatiecode gemeentelijk BIS:            | AA051815219                           |
| Adres:                                   | 's-Gravenhage                         |
| Gegevensbeheerder:                       | Omgevingsdienst Haaglanden            |

### 1.2 Statusinformatie

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vervolg:      | starten sanering.                                                                       |
| Omschrijving: | Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet worden gestart met de sanering. |

### 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

| Omschrijving | Start | Eind |
|--------------|-------|------|
|--------------|-------|------|

### 1.4 Onderzoeksrapporten

| Type                                | Auteur                               | Nummer           | Datum      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Meldingsformulier BUS saneringsplan |                                      |                  | 2019-04-18 |
| Meldingsformulier BUS saneringsplan |                                      | Onbekend         | 2018-02-08 |
| ASB - asbest onderzoek NEN 5707     | Ibdh                                 | 20171756         | 2018-01-16 |
| Historisch onderzoek                | (Gemeente) Ingenieursbureau Den Haag | 95021496_2017149 | 2017-10-10 |
| Verkenndend onderzoek NEN 5740      | Ibdh                                 | 95021496-2018002 | 2017-01-18 |
| Verkenndend onderzoek NEN 5740      | Ibdh                                 | 95017575-2015019 | 2015-03-11 |
| Verkenndend onderzoek NEN 5740      | (Gemeente) Ingenieursbureau Den Haag | 95017328-2013184 | 2013-12-03 |
| Partijkeuring grond                 | Vanderhelm                           | 95016606-2013016 | 2013-03-05 |

|                                |                             |            |            |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
|                                | Milieubeheer B.V.           |            |            |
| Verkennd onderzoek<br>NEN 5740 | Ibdh                        | 95012549   | 2011-09-21 |
| Verkennd onderzoek<br>NEN 5740 | Ibdh                        | 95012549   | 2011-08-04 |
| Verkennd onderzoek<br>NEN 5740 | Vander Helm<br>Milieubeheer | IDMO100669 | 2010-08-06 |
| Historisch onderzoek           | Vanderhelm<br>Milieubeheer  | IBD91151   | 2010-02-12 |

## 1.5 Besluiten

| Type                               | Kenmerk           | Datum      |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| BUS-melding correct<br>aangeleverd | ODH-2019-00055263 | 2019-04-18 |
| BUS-melding correct<br>aangeleverd | ODH-2018-00013590 | 2018-02-08 |

## 1.6 Saneringsinformatie

| Bovengronds | Ondergronds | Start | Eind |
|-------------|-------------|-------|------|
|-------------|-------------|-------|------|

## 1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij  
Omgevingsdienst haaglanden

## 2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.