


Opgave Bodeminformatie: Pleinweg 221a te Rotterdam



De informatie van de naastgelegen percelen casu quo nabij gelegen percelen is deels toegevoegd en volledig in te zien op het internet; informatie omtrent van de overige nabij gelegen percelen is in te zien op het internet (zie link <http://dcmr.gisinternet.nl/>)

B JUNGERIUSSTR/MAASTUNNELPLN

Adres	B JUNGERIUSSTR/MAASTUNNELPLN Maastrunneplein 2 3081JA Rotterdam (Rotterdam)
Beoordeling verontreiniging	Potentieel Ernstig
Vervolg	Uitvoeren historisch onderzoek

Besluiten

Datum	Besluit	Status	Document
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	8611907 (niet downloadbaar)
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	901635 (niet downloadbaar)
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	901908 (niet downloadbaar)
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	921202 (niet downloadbaar)

Rapporten

- [Basis](#)

- [Details](#)

	Datum	Soort onderzoek	Adviesbureau		Rapportnummer	
1	01-01-1900	Historisch onderzoek			21297254	
2	01-01-1900	Sanerings onderzoek			21294066	
3	01-01-1900				21294165	
4	01-01-1900	Sanerings evaluatie			21294903	
	Asbest	Vervolg	Max. overschrijding grond	Max. overschrijding grondwater	Max.overschrijding samenstellingswaarden Besluit bodemkwaliteit	Max. overschrijding bodemkwaliteitskaart
1						
2						
3						
4						

(Historische) bedrijfsactiviteiten



Bedrijf	Beginjaar	Eindjaar
elektrotechnisch installatiebedrijf	onbekend	onbekend
autoparkeer- en -stallingsbedrijf	onbekend	onbekend
schildersbedrijf	1948	1952
schildersbedrijf	1948	1952
schildersbedrijf	1945	1951
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	onbekend
stookolietank (ondergronds)	1959	onbekend
stookolietank (ondergronds)	1959	onbekend
tramemplacement en -remises	1959	onbekend
tramwegwerkplaats	1959	onbekend
tramwegwerkplaats	1959	onbekend