

Locatiecode 2110114

Historisch Onderzoek

13-12-2006

Adres en ligging

Adres	Willemstraat 71				
Plaats	S Gravenhage				
Kadaster	Gemeente	Den Haag	Ligging X/Y	81111	455668
	Sectie	E	Oppervlakte	156 m2	
	Nummer	1196			

Locatiecodering en archivering

Projectnummer	9990019	Perceelsnummer	2	Clusternummer	6
Locatiecodering:	Locatiecode	Acluster_id			
	2110307	C0518025144			

Bijzonderheden

Asbest	Onbekend
Vloeiستofdichte vloer	Geen
Klacht	☐
Calamiteit	☐
Opmerking	Algemeen: Oud adres: Willemstraat 71 Nieuw adres: Willemstraat 71 Beknopte historie: 1900: HW, A. Witte, veldsmidse en moffel voor emaileren van gouden en zilveren voorwerpen, oprichtingsvergunning. (Id 1) Geen detailkaart bij vergunning aanwezig. [353_1900_1581_Willemstraat 71] en [DIV_STAT/6864/Willemstraat 71 (1900)]

Bodemonderzoeken

Tijdens het historisch onderzoek is overlap aangetroffen met de volgende Bis-locatie. Deze Bis-locatie moet nog door de gemeente beoordeeld worden.

BIS Locatiecode	2110114
------------------------	---------

Gevelinspectie

Datum	15-1-2007	Bebouwde kom	☒
Huidig gebruik	Wonen zonder tuin	Gebruik omgeving	Wonen zonder tuin
Verharding	tegels	Huidig bedrijf	Nee
Opmerking	Er bevindt zich een peilbuis voor Willemstraat 73 in het parkeervak.		

Geraadpleegde Dossiers

Vindplaats	Dossierrn	Verwerkt
DSB Den Haag	DIV_STAT/6864/Willemstraat 71 (?)	Onverdacht
DSB Den Haag	DIV_STAT/6864/Willemstraat 71 (1900)	Geraadpleegd

Locatiecode 2110114

Historisch Onderzoek

13-12-2006

GA Den Haag

353_1900_1581_Willemstraat 71

Geraadpleegd

Conclusies HO

DUBI 285111 moffelinrichting

Klasse 7

Stat_rap Historisch onderzoek

Stat_oord Pot. ernstig en urgent

Vervolg uitvoeren OO

Voor 1987 ☒

Conclusie HO Uit het historisch onderzoek is gebleken dat op de locatie mogelijk sprake is van bodemverontreiniging. Het betreft vermoedelijk een heterogene bodemverontreiniging.

Uit het historisch onderzoek komt naar voren dat de verontreinigingstatus van de locatie potentieel ernstig en urgent is. Aanbevolen wordt om op de locatie de volgende vervolgactie uit te voeren: uitvoeren OO.

Mogelijke risico's op de locatie:

- Gezien de uitgevoerde activiteiten is het mogelijk dat mobiele stoffen in het grondwater zijn terechtgekomen.
- Het is niet bekend of op de locatie asbest is verwerkt of toegepast.

Overzicht bijlagen

☒ Bijlage 1: Overzicht deellocaties

☒ Bijlage 3: Foto's gevelcheck

☒ Bijlage 2: Detailtekening locatie en deellocaties

☐ Bijlage 4: Digitaal te raadplegen fotoarchief*

* Het betreft een digitaal aangelegd fotoarchief van relevante tekeningen uit de vergunningen. De foto's zijn niet op papier uitgeleverd, maar kunnen indien gewenst digitaal worden geraadpleegd.

Bijlage 1 : Deellocaties

Id	1	Veldsmidse			
Bedrijfsnaam	Witte, A.		Start	1900	Eind
Ubi	362202	goud- en zilversmederij		Klasse	3 Nieuw in HO
Stoffen	chrom, cyanide, koper, lood, trichloorethaan, zilver				
Id	1	Moffel voor het emailleren van gouden en zilveren voorwerpen			
Bedrijfsnaam	Witte, A.		Start	1900	Eind
Ubi	285112	emailwerkerij		Klasse	5 Nieuw in HO
Stoffen	chrom, cyanide, koper, nikkel, toluen, trichloorethaan, trichlooretheen, vinylchloride, zink				
Id	1	Moffel voor het emailleren van gouden en zilveren voorwerpen			
Bedrijfsnaam	Witte, A.		Start	1900	Eind
Ubi	285111	moffelinrichting		Klasse	7 Aanwezig in HBB
Stoffen	chrom, cyanide, koper, nikkel, toluen, trichloorethaan, trichlooretheen, vinylchloride, zink				



Bijlage 2: Detailtekening

Adres Willemstraat 71
S Gravenhage

Locatiecode: 2110114

ReGister

Historisch onderzoeksbureau bv

Project: 9990019
Datum: 20-02-07
Get.: TO
Schaal: 1:500



