



Bijlage I: het meetrapport en de plattegrond van Eemsstraat 39-huis



"De oppervlakte is met grootst mogelijke zorgvuldigheid gemeten, echter biedt het geen garantie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden"
© Van Roenburg & Woning Diagnose

De plattegrond

Straathof Makelaars o.g.

Jacob Obrechtstraat 24, 1071 KM Amsterdam

T: 020-6757466

E: info@straathofmakelaars.nl

W: www.straathofmakelaars.nl



	PRE BVO AFTREK		BVO	BVO AFTREK		POST BVO AFTREK		GEBRUIKSOPPERVLAKTEN CONFORM NEN 2580-2007				OPPERVLAKTE	INHOUD
	Vides/schalngat	Bruto vloer-oppervlakte (excl. Vides etc. >4m2)	Tara oppervlakte (BVO-NVO)	Ruimte met beperkte stahoogte <1,50 m	Vertikaal Verkeer > 4 m2 & niet toegankelijke ruimten	Woonruimte m2	Overig in pandige ruimte	Gebouwgebonden buitenruimte	Externe bergruimte	Bruto inhoud m3			
	A	(B+C+D+E+F+G+H)	B	C	D	E	F	G	H	I			
	Begane grond	-	60.88	7.27	-	-	53.61	-	-	-	177.77		
	Woon/Werkruimte	-	60.88	7.27	-	-	53.61	-	-	-	177.77		
Schuur	-	5.36	-	-	-	-	-	-	5.36	-			
Berging	-	2.27	-	-	-	-	-	-	2.27	-			
Totalen Woning (Funda)		69				54				178			



Het meetrapport

Straathof Makelaars o.g.

Jacob Obrechtstraat 24, 1071 KM Amsterdam

T: 020-6757466

E: info@straathofmakelaars.nl

W: www.straathofmakelaars.nl