




Straathof Makelaars o.g.

Bijlage II: de plattegronden en het meetrapport van Eemsstraat 41-I



"De oppervlakte is met grootst mogelijke zorgvuldigheid gemeten, echter biedt het geen garantie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden"
© Van Roemburg & Woning Diagnose

De plattegrond van de 1^{ste} verdieping

Straathof Makelaars o.g.

Jacob Obrechtstraat 24, 1071 KM Amsterdam


T: 020-6757466

E: info@straathofmakelaars.nl

W: www.straathofmakelaars.nl



Derde verdieping



"De oppervlakte is met grootst mogelijke zorgvuldigheid gemeten,
echter biedt het geen garantie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden"
© Van Roemburg & Woning Diagnose

De plattegrond van de extra ruimte op de 3^{de} verdieping-achter

	PRE BVO AFTREK		BVO	BVO AFTREK		POST BVO AFTREK		GEBRUIKSOPPERVLAKTEN CONFORM NEN 2580-2007				OPPERVLAKTE		INHOUD
	vides/schalimgat >4m2	Bruto vloer-oppervlakte (excl. Vides etc. >4m2)	Tara oppervlakte (BVO-NVO)	Ruimte met beperkte stahoogte < 1,50 m	Vertikaal Verkeer > 4 m2 & niet toegankelijke ruimten	C	D	E	F	G	H	I	Bruto inhoud m3	
Eerste verdieping	-	66,52	9,49	-	-	57,03	-	-	-	-	-	196,90		
Derde verdieping	-	37,63	5,52	-	-	32,11	-	-	-	-	-	103,11		
Woon/Werkruimte	-	104,15	15,01	-	-	89,14	-	-	-	-	-	300,01		
Balkon (1e)	-	3,63	-	-	-	-	-	-	3,63	-	-	-		
Balkon (3de)	-	4,13	-	-	-	-	-	-	4,13	-	-	-		
Totaal Woning (Funda)		112				89						300		

Het meetrapport

Straathof Makelaars o.g.

Jacob Obrechtstraat 24, 1071 KM Amsterdam

T: 020-6757466

E: info@straathofmakelaars.nl

W: www.straathofmakelaars.nl